Замена фотобарабана A3 IT5

29.03.2024 02:37:44

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	12:27:26, Пнд 29 Мар, 2021 г.

Ключевые слова

фотобарабан замена барабан IT5 drum

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для решения проблемы нужно заменить фотобарабан X. Операция по замене очень простая, короткая инструкция ниже:

bizhub 227\287\367
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/367/ru/html/367_ru_03-08.html
1. Открыть правую дверь МФУ
2. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
3. Заменить фотобарабан

bizhub 308\368
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/368/ru/html/368_ru_03-08.html
1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub 458\558
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/558/ru/html/558_ru_03-08.html
1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub 308e\368e
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/368e/ru/html/368e_ru_03-08.html
1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub 458e\558e\658e
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/658e/ru/html/658e_ru_03-08.html
1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c227\c287
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/c287/ru/html/c287_ru_03-08.html
1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c258\c308\c368
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/c368/en/html/c368_en_03-08.html
1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

bizhub c458\c558\c658
Видео-инструкцию по замене можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/c658/en/html/c658_en_03-08.html
1. Открыть переднюю дверь МФУ и извлечь бункер для отработанного тонера
2. Заменить фотобарабан

После замены фотобарабана просьба отписаться о том, что проблема решена.
Заранее спасибо.