

## Замин J-1702 на bizhub PRESS 1250,1051

07.07.2022 03:37:34

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия PRO/PRESS	<b>Голоса:</b>	1
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	100.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	21:43:36, Пнд 17 Июн, 2019 г.

### Ключевые слова

J-1702 заминает угол залом угла печатного листа bizhub PRESS 1250,1051

### Симптомы (общедоступное)

На машине происходит замин бумаги J-1702, либо мнёт углы на бумагах формата SRA3 и больше.

### Проблема (общедоступное)

Либо выходной датчик PF покрылся бумажной пылью, либо датчик на входе в машину. Так же при неправильном устранении замина могли остаться кусочки бумаги между машиной и PF.

### Решение (общедоступное)

Необходимо почистить оба датчика. И вытащить все клочки бумаги.