

Замины J10-01 при печати с ручного лотка серии C1070 - C3070

07.07.2022 04:53:14

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	09:28:29, Сбт 22 Июн, 2019 г.

Ключевые слова

J10-01 замин ручной лоток не берет бумагу из ручного лотка

Симптомы (общедоступное)

При отправке документа на печать с ручного лотка, во время печати периодически происходит замин бумаги J1001.

Проблема (общедоступное)

Замин происходит из-за плохого прижима роликов к бумаге (с учётом того что ролики в нормальном состоянии). Во время подхвата бумаги вся станция с роликами может немного подпрыгивать от чего теряется сцепление с бумагой и происходит замин J10-01

Решение (общедоступное)

Лучший из вариантов заказать пластины (ADJUSTMENT PLATE P 56UA40700) так же можно придумать любой другой альтернативный вариант грузов.