

Полоса/стирание изображения по всем цветам C1060-C3080

09.08.2022 20:43:53

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	1
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	100.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	17:25:39, Срд 26 Июнь, 2019 г.

Ключевые слова

PRO PRESS 6000 7000 1060 1070 2060 2070 3070 3080 полоса продольное полошение размытая полоса

Симптомы (общедоступное)

При печати стирается изображение по всем цветам, проявляется в виде продольной белой полосы. Может быть в разных местах.

Проблема (общедоступное)

Проблема кроется в деформации черной майларки, которая находится на узле 2го переноса. Если данная наклейка деформировалась так, что ее часть выступает вверх, она начинает задевать за ленту переноса, тем самым стирая с нее изображение.

Решение (общедоступное)

Решений несколько:

1. Заменить данную деталь. Номер по каталогу: A50UR71Q00-Transfer Guide / Upper Assy
2. Оторвать наклейку (возможно стряхивание тонера в конце листа на плотных бумагах)
3. Попробовать выпрямить наклейку