

Светлые слабозаметные полосы на изображении в направлении подачи (FD) 1060/1070/2060/2070

19.08.2022 08:30:54

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:35:51, Птн 13 Дек, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

На изображении по одному из каналов проявляется неровная светлая полоса.

Проблема (общедоступное)

Проблема заключается в образовании тонкой пыльной "нити" на пути луча лазера под блоком проявки.

Решение (общедоступное)

Проведение технического обслуживания Process Unit.