

Раздельное сканирование по умолчанию для всех приложений

14.03.2025 15:03:58

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Программные решения::База знаний Ysoft SafeQ/Paragon::Ysoft SafeQ/Paragon Troubleshooting guide	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	12:10:37, Втр 03 Окт, 2023 г.

Ключевые слова

safeq, scan, сканирование, раздельное

Симптомы (общедоступное)

См. [https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=96;Nav=\(FAQ#: 100096 — Отсутствие или недоступность кнопки Раздельное сканирование\Разделить по страницам\Настройки оригинала\Размер оригинала\)](https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=96;Nav=(FAQ#:100096—ОтсутствиеилинедоступностькнопкиРаздельноесканирование\Разделитьпостраницам\Настройкиоригинала\Размероригинала))

Проблема (общедоступное)

Если МФУ поставляется без возможности понижения прошивкой версии приложения сканирования до поддерживаемой SafeQ или невозможно обновить систему.

Решение (общедоступное)

Можно включить раздельное сканирование для всех приложений по умолчанию на самом МФУ.

Настройки для предыдущих серий.

Только через интерфейс МФУ (в режиме пользователя):

Настройки для i-серии.

Через интерфейс МФУ (в режиме пользователя, предварительно авторизуйтесь картой или другим способом):

Или через Web-интерфейс (Администратора):