

Темные/светлые границы изображения при печати

09.08.2022 20:15:11

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	20:43:36, Втр 11 Июн, 2019 г.

Ключевые слова

C8000 C1100 C6100 тень темный оттенок фон в конце ореол затемнение

Симптомы (общедоступное)

Видимое затемнение/осветление кромок изображения, особенно при печати мелких объектов на фоновой заливке.

Проблема (общедоступное)

Противоположное направление вращения фотобарабана и магнитного вала. Описано в руководстве по устранению неисправностей (Troubleshooting Guide)

Решение (общедоступное)

В драйвере печати на вкладке "Управление", закладка "Дополнительные настройки", пункт "Составное наложение" установить значение "Высокое качество"