

Замена фотобарабана A3 Eagle IT6

07.12.2022 16:00:00

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:38:42, Срд 20 Окт, 2021 г.

Ключевые слова

IT6 eagle замена барабан фотобарабан drum unit change

Симптомы (общедоступное)

Замена фотобарабана

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Короткое видео с описанием процесса замены фотобарабана можно посмотреть по ссылке
https://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/c360i/en/html/c360i_en_03-08.html

Для замены фотобарабана необходимо:

Открыть крышку как показано на фото.

Нажать на кнопку, которая за крышкой, снять бункер отработанного тонера.

Опустить фиксатор фотобарабана вниз.

Вытащить фотобарабан.

Распаковать новый фотобарабан, установить все в обратном порядке.