

Отсутствие драйверов для macOS 10.15 Catalina

25.03.2025 19:18:21

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	15:38:58, Пнд 13 Янв, 2020 г.

Ключевые слова

driver mac os 10.15 драйвер мак

Симптомы (общедоступное)

К сожалению, на данный момент нет официальных драйверов для macOS 10.15 Catalina.

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Есть несколько способов решения данной проблемы:

1. Использование менеджеров печати таких как JobCentro и AccurioPro Print Manager
2. Использование прямой печати используя веб интерфейс контроллера аппарата
3. Использование Hot Folder
4. Использовать неподписанные драйвера.
5. Не обновлять систему до 10.15 , пока не выйдут официальные драйверы.

Ссылки на неподписанные драйверы:

[1][bizhub PRO 1100]
<https://cloud.mail.ru/public/2qzM/kwKx5sWzT>

[2][PRESS_6136 series]
драйвера пока нет.

[3][bizhub PRO/PRESS C1060/C1070/C71Hc]
<https://cloud.mail.ru/public/5fxG/2p6tA5RvI>

[4][AccurioPress_C2060_C2070_Print_C2060L]
<https://cloud.mail.ru/public/5FhP/2jZ3UpNnW>

[5][AccurioPress_C3070_C3080_Print_C3070L]
<https://cloud.mail.ru/public/fshT/3xHXWycd>

[6][AccurioPress_C6085_C6100]
<https://cloud.mail.ru/public/4QFo/5Lbsnu43Z>

[7][AccurioLabel_230]
<https://cloud.mail.ru/public/3XjL/4tybvjEBC>

[1] " target=
[2] " target=
[3] " target=
[4] " target=
[5] " target=
[6] " target=
[7] " target=