

Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3100p_C3110

02.10.2022 23:15:54

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	11:29:08, Срд 22 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3100p_C3110

Симптомы (общедоступное)

Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3100p_C3110

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Если бункер с отработанным тонером заполняется, устройство прекращает печать и возобновляет печать после замены бункера с отработанным тонером.

- 1
Откройте переднюю дверь.
- 2
Приподнимите бункер с отработанным тонером, чтобы разблокировать его.
- 3
Возьмитесь справа и слева за бункер с отработанным тонером, а затем осторожно вытяните его.
Предупреждение: Наклон бункера с отработанным тонером может привести к высыпанию тонера.
Предупреждение: Не бросайте тонер или контейнер с тонером в огонь. Это может привести к разбрызгиванию тонера, что может привести к ожоговым травмам.
- 4
Возьмите новый бункер отработанного тонера из упаковочной коробки.
Положите использованный бункер отработанного тонера в пластиковый пакет, входящий в комплект поставки, а затем в упаковочную коробку.
- 5
Установите бункер с отработанным тонером на место и зафиксируйте его.
- 6
Закройте переднюю дверь.