

Замена ленты переноса bizhub C3110_C3100

07.07.2025 03:15:30

				Печать статьи FAQ
Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0	
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %	
Язык:	ru	Последнее обновление:	13:42:32, Срд 13 Май,	2020 г.
Ключевые слов	a			
C3110_C3100				
Симптомы (общ	едоступное)			
Замена ленты перен	Hoca bizhub C3110_C3100			
Проблема (общ	едоступное)			
Решение (обще	доступное)			
Процедура замены				
После появления со печать возможна, н ленту переноса.	общения о необходимости замены ленты переноса, о качество печати снижается. Немедленно замените			
1 Выключите питание кабель.	 затем отсоедините кабель питания и интерфейсный 			
2 Откройте переднюк	о дверь.			
3 Извлеките все тоне формирования изоб	р-картриджи, бункер с отработанным тонером и блоки ражения.			
 Замена картридя Замена бункера д Замена блока фо Предупреждение: тонером, блока фор тонера. 	ка bizhub C3100p_C3110 для отработанного тонера bizhub C3100p_C3110 рмирования изображения bizhub C3100p_C3110 Наклон тонер-картриджа, бункера с отработанным мирования изображения может привести к высыпанию			
4 Потяните за рычаг (Предупреждение: С лоток для ручной по	(1), затем откройте правую дверцу (2). Эткрывая правую дверцу, не забудьте заранее сложить одачи.			
5 Снимите деталь в в	ерхней части правой двери.			
6 Полностью вставьте переноса, в направл Примечание: Если з используйте два ли	защитный лист, поставляемый вместе с лентой пении стрелки. ащитный лист не входит в комплект поставки, ста бумаги формата А4.			
7 Возьмитесь за обе р	уучки (1) и опустите направляющую (2).			
8 Возьмитесь за ручки переноса. Предупреждение: Т этого правила може	и справа и слева, затем осторожно вытяните ленту яните ленту переноса горизонтально. Несоблюдение эт привести к повреждению поверхности			
После того как вы в ручки с правой и с лленту переноса.	ытащите ленту переноса наполовину, возьмитесь за зевой стороны по середине ленты и вытащите всю			
9 Возьмите новую лен Предупреждение: Н снимайте синий рыч	чту переноса из упаковочной коробки. le прикасайтесь к поверхности ленты переноса. Не чаг.			
10 Снимите защитные	материалы с новой ленты переноса.			
11 Осторожно вставьта и слева (1). Предупреждение: В этого правила може	е новую ленту переноса (2) вдоль направляющих справа ставьте ленту переноса горизонтально. Несоблюдение ет привести к повреждению поверхности.			
12 Deci unitedi de efe				



13 Вытащите защитный лист.

14 Установите деталь в верхней части правой двери.

15 Закройте правую дверь.

16 Установите за место все тонер-картриджи, бункер с отработанным тонером и блоки формирования изображения. Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме тонер-картриджа и блока формирования изображения. Это может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

[4]Замена картриджа bizhub C3100p_C3110

[5]Замена бункера для отработанного тонера bizhub C3100p_C3110 [6]Замена блока формирования изображения bizhub C3100p_C3110

17 Закройте переднюю дверь

18 Подсоедините кабель питания и интерфейсный кабель, а затем включите устройство.

19 После замены ленты переноса, сбросьте ее счетчик [UTILITY] - [Admin Settings] - [System Settings] - [Expert Adjustment] - [Life] -[REPLACE] - [TRANS. BELT] И сделайте стабилизацию изображения [UTILITY] - [Admin Settings] -> [Printer Settings] -> [QUALITY MENU] -> [CALIBRATION] -> [Image Stabilization] Stabilization] Пароль администратора по умолчанию: 12345678

https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=469
 https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=470
 https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=468
 https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=469
 https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=470
 https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=469
 https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=470
 https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ltemID=468